

Der interessante Schadensfall

Es handelt sich hierbei um PVC-Design-Planken die werkseitig mit einer PU-Vergütung ausgerüstet sind.

Um eine noch bessere Strapazierfähigkeit zu erreichen wurde der Belag richtigerweise nach der Verlegung mit einem weiteren so genannten Acrylat-Polyurethan-Copolymer versiegelt um den Ansprüchen im gewerblichen Bereich gerecht zu werden.

Wie das Sichtbild erkennen lässt ist diese Langzeitschutzlack schon nach wenigen Tagen aufgebrochen und teilweise verkratzt.



Sichtbild


Begründung hierfür ist ein unsachgemäßer Auftrag des Sieglers durch den Dienstleister.

Es ist selbst bei neu verlegten PVC-Design-Planken zwingend erforderlich die Fläche von Schmutz, Fettstoffen und Staub zu befreien, sowie nach Trocknung die Oberfläche nochmals leicht mit einem Pad anzurauen um eine sichere Verbindung für ein Haftung des PU -Sieglers herzustellen. Erst nach erneuter Entstaubung kann die Fläche versiegelt werden.

In diesem Fall wurden diese Maßnahmen nicht ausreichend durchgeführt, da wie das Sichtbild zeigt selbst feine Staubkörnchen eingesiegelt wurden. Durch die eingesiegelten Staubkörner bilden sich kleine Luftkammern, die bei Belastung des Belages durch Schuhsohlen, aufplatzen.

Die Kugelgarnreinigung- eine Herausforderung für jeden Teppichboden- Dienstleister !

Aufbau - Kugelgarn-Teppichboden



Quelle: Fabromont

Achtung:

Schulung über die Reinigung und Pflege von **Kugelgarn** durch den öffentlich bestellt und vereidigten Sachverständigen Detlef Rauh

Anfragen bei Interesse an: info@detlef-rauh-sachverstaendiger.de oder Tel.: 0171/6735995

ph-Wert: was ist das eigentlich?

Diese Frage wagt sich kaum jemand, der einen Reinigungs-, Dienstleister in Anspruch nimmt, zu stellen, auch wenn er es wahrscheinlich nicht weiß.

Der ph-Wert ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung.

Als ph-Wert bezeichnet man den negativen Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration. Das Wasserstoffion ist im Gleichgewicht mit dem Hydroxylion.

Dies bedeutet einfach ausgedrückt, dass Wasser sich in diese beiden Komponenten aufteilt. Abhängig von Substanzen die sich im Wasser auflösen, kann das Gleichgewicht verschoben werden.

ph-Wert bei Reinigungs-Produkten Boden-Reiniger und Pflegemittel (Übersicht)

ph < 7-2/0
sauer

Sanitär-Unterhaltsreiniger
Sanitär-Grundreiniger
Zementsteiner - Entfärner
Teppichbodenreiniger
TB- Fleckenfärner
Esigreiniger
Desinfektionsreiniger

ph 7
neutral

Spülmittel
Schmierseife
Seifenreiniger
Neutraleiniger
Teppichboden- Reiniger

TB- Fleckenfärner
Allzweckreiniger
Glanzeiniger
Laminatreiniger
Kehrspäne
Emulsionen
Lösungsmittel
Enzymare Reiniger
Mikroorganismen- Reiniger

ph 7,5-14
alkalisch

Grundreiniger
Schmierseife
Seifenreiniger
Fettlöser
Teppichboden- Reiniger

Küchenreiniger
TB- Fleckenfärner
Allzweckreiniger
Scheuerpulver
Wischwache/Pflegen
Kehrspäne
Emulsionen
Dispersionen



WICHTIG ! Jetzt die Vorwinter-Teppichbodenreinigung mit uns oder unseren Partnern planen!

Unverbindlichen Besichtigungstermin vereinbaren
und Angebot anfordern
Info@costleen.de